



LEGENDA

SIMBOLO	TIPO DI INTERVENTO	COLORE	PRIORITA' DI INTERVENTO
■	Nessun intervento		
□	Ridurre inclinazione o predisporre proiettori asimmetrici	■	CONFORME ALLA L.R. 17/09
▣	Ridurre inclinazione	■	NON CONFORME - Priorità 1
▲	Sostituzione apparecchio	■	NON CONFORME - Priorità 2
▲	Sostituzione apparecchio e infittimento	■	NON CONFORME - Priorità 3
●	Rifacimento linea	■	
●	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	■	
●	Sostituzione apparecchio, palo, plinto e infittimento	■	
◆	Predisporre opportuna illuminazione	■	CONFORME ALLA L.R. 17/09
◆	Sostituzione chiusura con vetro piano	■	Punto luce disoleato - Priorità 4

REV. 3					
REV. 2					
REV. 1					
EMMISSIONE	Novembre 2014				
	Data	Descrizione	Disegnato	Visto	Approvato
Regione Veneto			Provincia di Padova		
Consorzio COMUNE DI TEOLO Via Euganea Treponti 34 - 35037 Treponti di Teolo (PD)					
Progetto PIANO D'INTERVENTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.)				Titolo T013	
Esistono CONFORMITA' ALLA LEGGE E PIANO DI INTERVENTO ZONA OVEST				Scala 1:5000 Boso + Partners architecture & engineering Via Angelo Guadagnini 5, 38054 Fiesse di Primiero (TN) telefono 0439 763976 e-mail: info@bosopartners.it	
Collaboratori: Michel Gioia, Nitto Dagnoli Consulente:					
La proprietà intellettuale dei contenuti della presente tavola grafica è della Boso & Partners srl. E' vietata la riproduzione, la distribuzione e la divulgazione a terzi, anche parziale, su qualsiasi supporto senza autorizzazione.					